


HŘÍDELOVÁ TĚSNĚNÍ - GUFERA



$d \times D \times H$

Nejběžnější materiály

NBR

Butadien-akrylonitrilový kaučuk

FPM

Fluorkaučuk

MVQ

Silikonový kaučuk

ZÁKLADNÍ TVARY

Uvedená značení jsou pro materiál NBR

	Jedna pružinka		Dvě pružinky	Bez pružinky	
	řada S jeden břít	řada T s prachovkou (dva břity)	řada D dva břity	řada V jeden břít	řada K s prachovkou (dva břity)
Typ C	 SC (G, WA)	 TC (GP, WAS)	 DC (WAD)	 VC (WAO)	 KC
Typ B	 SB (WB)	 TB (WBS)	 DB (WBD)	 VB	 KB
	 SB2	 TB2	 DB2	 VB2 (WBO)	 KB2
	 SBR	 TBR	 DBR	 VBR	 KBR
Typ A	 SA2	 TA2	 DA2	 VA2	 KA2